

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Sicklaön 38:17		Siloplatsen 2-10	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
LB02			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Niklas Löthner	2023-04-14	Tumba 2023-04-14	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
U	2026-04-14		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Botkyrka Sotningsdistrikt AB	K-Riks	Kiwa Sverige	0134

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden