

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Sicklaön 38:17	Siloplatsen 2-10		
Systemnummer	LB02		
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
G	2026-04-14		
Besiktningssman	Besiktningdatum	Nästa besiktningdatum	
Ulf Westerlund	2024-04-22	2026-04-14	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Sverigesfastighetsförvaltning AB	K	KIWA	10551

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Namnteckning

Ulf Westerlund